

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012-05-11 Nr. KUL4-11

PALANGA

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Paulauskų kapo antkapinė koplytėlė.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15335.
3. Adresas Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 176C .
4. Valdytojas UAB „Palangos komunalinis ūkis“, Ganyklų g. 34, LT-00138 Palanga, kodas 152409729, tel.: 8-460-48105
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Irašytas į registrą (registrinis).
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2009-08-20, Nr. KUL4-15.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas _____
Kapas prižiūrimas, teritorija tvarkoma. Antkapinės koplytėlės sienos – tašyto akmenis (būklė gera), stogo forma – dvišlaitė (būklė gera). Virš stogo akmeninis kryžius su Kristaus atvaizdu (būklė gera). Koplytėlės dalis skyla nuo pagrindo (būklė patenkinama). Vienvierės, istiklintos, arkos formos metalo durelės yra parūdijusios, prie jų matomas įskilimas (būklė patenkinama). Ant postamento pritvirtinta metalinė lentelė su iškalta užrašu „Paulauskų šeima“ (būklė gera).
Vertingųjų savybių būklės pokytis – 3 (būklė nepakito); fizinės būklės pokytis – 3 (būklė nepakito), aplinkos būklės pokytis – 3 (būklė nepakito).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija Nr. 1 – Koplytėlės vaizdas iš rytų pusės; Nr. 2 – Akmeninis kryžius su Kristaus atvaizdu ant koplytėlės stogo; Nr. 3 – Vaizdas iš pietryčių pusės; Nr. 4 – Vaizdas iš šiaurės rytų pusės; 2 lapai.
10. Kiti dokumentai _____, _____ lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-05-11.
(metai, mėnuo, diena)

Vyriausioji specialistė
(aktą iforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Litvinienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:

15335



Nr. 1

Pavadinimas: Koplytėlės vaizdas iš rytų pusės

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11



Nr. 2

Pavadinimas: Akmeninis kryžius su Kristaus atvaizdu ant koplytėlės stogo

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11

Kultūros vertybės kodas:

15335



Nr. 3

Pavadinimas: Vaizdas iš pietryčių pusės

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11



Nr. 4

Pavadinimas: Vaizdas iš šiaurės rytų pusės

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11