

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

**MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELE**

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Naftos produktai	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)						
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys ties Birutės parku	2021-07-20	<1	6,3			0,074	Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys ties Razės upės žiotimis	2021-07-20	<1	8,5				Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
Palangos miesto savivaldybė	Palangos moterų paplūdimys	2021-07-20	aptikta	<1				Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys	2021-07-20	<1	32				Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
Palangos miesto savivaldybė	Šventosios bendrasis paplūdimys	2021-07-20	<1	26				Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta
Palangos miesto savivaldybė	Šventosios moterų paplūdimys	2021-07-20	aptikta	35				Neaptikta	Neaptikta	Neaptikta

PASTABA. \*\*\* – Ši rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.