


Išregistruojamos trastos ruožas, kuris yra nebus nugriaunamas dėl ekonomiškai neracionalių kaštų ir naujai sutvarkytų dangų

Išregistruojamos trastos ruožas, kuris yra nugriautas naujos trastos statybos metu

### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



SUPROJEKTUOTI IR SUMONTUOTI ŠILUMOS TINKLAI PAGAL GAUTĄ NAUJOS STATYBOS LEIDIMĄ Nr. LSNS-33-201111-00236

ESAMI NEVEIKIANTYS NUGRIAUNAMI IR IŠREGISTRUOJAMI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

#### PASTABOS:

- Faktiniai demontavimo darbai nebus atliekami, dėl neracionalių kaštų, kurie būtų patiriami atidengiant jau sutvarkytas dangas, leidimas reikalingas neveikiančių tinklų išregistravimui.
- Dalyje kur yra paklotas naujas įvadas į Maironio g. 12, neveikianti trasa yra demontuota.

0	2023-04	Inžinerinių tinklų išregistravimui		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kvalif. patv. dok. Nr.		UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI" Klaipėdos pl. 63, Palanga LT-00148 Tel. 8 460 51431 info@palangosst.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: <i>ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ UNIK. NR. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir 2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS</i>
26076	PDV	A. Buivydas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Šilumos tiekimo tinklai 2599-9001-8019, li2.8 ir li2.9
	Projektavo	Š. Dirmeikis		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Planas su nugriaunamais šilumos tiekimo tinklais
				M1:500 LAPAS 0
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:	UAB "Palangos šilumos tinklai"		DOKUMENTO ŽYMUO: PL-2023-01-TDP-ŠT-BR1
				LAPAS 1 LAPŲ 1