

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2012-05-11 Nr. KUL4-10

PALANGA

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės medinė kapinių koplyčia.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 32571.
3. Adresas Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 176C .
4. Valdytojas Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 73, Palanga, kodas 125196077, tel.: 8-460-48705  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Irašytas į registrą (registrinis).
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2009-08-03, Nr. KUL4-13.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas \_\_\_\_\_  
Pastatyta 1815 metais. Pirminė ir istoriškai susiklėsčiusi paskirtis – sakralinė. Aštuonkampio plano medinė kapinių koplyčia, dengta daugiakampiu stogu, vieno aukšto su rūsiu ir pastoge (būklė patenkinama). Stogo forma – daugiakampė aštuonbriaunė (būklė gera); dangos tipas – skiedrų (šiuo metu bažnyčia dengta skarda, būklė gera). Kompaktiška aštuoniakampė erdvė su įėjimu iš pietvakarių ir priešais įėjimą įrengtu altoriumi bei šonuose 2 langais (ŠR, PV) (būklė patenkinama). Grindyse įrengtas medinis dangtis patekimui į rūsi (būklė avarinė). Fasadų apdailos tipas – medinių dažytų lentų su antplyšiais apkalimo tipas (vertikalus apkalimas; būklė patenkinama). Pamatai - lauko akmenų-plytų (iš lauko apcementuoti, būklė patenkinama). Pastogės medinės perdangos tipas (medinės sijos su lentų paklotu; būklė bloga). Koplyčios medinės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama).  
Vertingųjų savybių būklės pokytis – 3 (būklė nepakito); fizinės būklės pokytis – 3 (būklė nepakito), aplinkos būklės pokytis – 3 (būklė nepakito).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija Nr. 1 – Koplyčia iš pietų pusės; Nr. 2 – Koplyčia iš rytų pusės; Nr. 3 – Koplyčia iš šiaurės vakarų pusės; Nr. 4 – Koplyčios stogo fragmentas; Nr. 5 – Koplyčios langas (ŠR); Nr. 6 – Koplyčios pamatų fragmentas; 3 lapai.
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-05-11.  
(metai, mėnuo, diena)

Vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kristina Litvinienė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:

32571



Nr. 1

Pavadinimas: Koplyčia iš pietų pusės

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11



Nr. 2

Pavadinimas: Koplyčia iš rytų pusės

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11

Kultūros vertybės kodas:

32571



Nr. 3

Pavadinimas: Kopyčia iš šiaurės vakarų pusės

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11



Nr. 4

Pavadinimas: Kopyčios stogo fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11



Kultūros vertybės kodas:

32571



Nr. 5

Pavadinimas: Kopyčios langas (ŠR)

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11



Nr. 6

Pavadinimas: Kopyčios pamatų fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2012-05-11