

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

| Savivaldybė                 | Maudyklos pavadinimas  | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai        |                                |                      |                              |                  |   | Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"         |
|-----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|---|---|---|----------------|-------------------------|
|                             |  |                     | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplanktonas, mg/l | Naftos produktai | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |   |   |                |                         |
| Norma                       |  |                     | 100                                | 1 000                          | ***                  |                              |                  | neturi būti   | neturi būti   | <100  | >50            |                         |
| 1                           | 2  | 3                   | 4                                  | 5                              | 6                    | 7                            | 8                | 9   | 10  | 11  |                |                         |
| Palangos miesto savivaldybė | Palangos maudykla Nr. 3 – teritorija nuo Birutės kalno iki S. Dariaus ir S. Girėno g. (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys ties Birutės parku)   | 2025-09-04          | 81                                 | 230                            |                      |                              | -                | Neaptikta   | -   | -   | > 100          | Tyrimo atlikti nereikia |
| Palangos miesto savivaldybė | Palangos maudykla Nr. 6 – teritorija nuo ribos ženklų, esančio 25 m į šiaurę nuo Rąžės upelio žiočių, iki „Rugelio“ tako, išskiriant 120 m teritoriją ties centrine gelbėjimo stotimi Žvejų g. 2A gelbėtojų vandens transportui išplukdyti į jūrą (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys ties Rąžės upės žiotimis) | 2025-09-04          | 81                                 | 150                            |                      |                              |                  | Neaptikta   | -   | -   | > 100          | Tyrimo atlikti nereikia |
| Palangos miesto savivaldybė | Palangos maudykla Nr. 7 – teritorija nuo „Rugelio“ tako iki kavinės „Medūza“ (buvęs Palangos moterų paplūdimys)  | 2025-09-04          | 81                                 | 190                            |                      |                              |                  | Neaptikta   | -   | -   | > 100          | Tyrimo atlikti nereikia |
| Palangos miesto savivaldybė | Palangos maudykla Nr. 4 – teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki ribos ženklų, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys)  | 2025-09-04          | 81                                 | 140                            |                      |                              |                  | Neaptikta   | -   | -   | > 100          | Tyrimo atlikti nereikia |
| Palangos miesto savivaldybė | Šiaurinė Šventosios maudykla Nr. 1 – teritorija nuo ribos ženklų, esančio nuo Šventosios uosto infrastruktūros ribos 200 m į šiaurę, iki maudyklos teritorijos ribos 910 m į šiaurę (buvęs Šventosios paplūdimys)  | 2025-09-04          | 81                                 | 280                            |                      |                              |                  | Neaptikta   | -   | -   | > 100          | Tyrimo atlikti nereikia |
| Palangos miesto savivaldybė | Pietinė Šventosios maudykla Nr. 4 – teritorija nuo Elijos g. iki Mėguvos g. (buvęs Šventosios moterų paplūdimys)   | 2025-09-04          | 81                                 | 240                            |                      |                              |                  | Neaptikta   | -   | -   | > 100          | Tyrimo atlikti nereikia |

PASTABA. \*\*\* – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.