

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Naftos produktai	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2	Skaidrumas, cm	Chlorofilas "A"
			Žarminiai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarminės lazdelės (ksv/100 ml)								
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	<100	>50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Palangos miesto savivaldybė	Palangos maudykla Nr. 3 – teritorija nuo Birutės kalno iki S. Dariaus ir S. Girėno g. (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys ties Birutės parku)	2026-06-01	<1	<1			Laukiama	Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos maudykla Nr. 6 – teritorija nuo ribos ženkle, esančio 25 m į šiaurę nuo Rąžės upelio žiočių, iki „Rugelio“ tako, išskiriant 120 m teritoriją ties centre gelbėjimo stotimi Žvejų g. 2A gelbėtojų vandens transportui išplukdyti į jūrą (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys ties Rąžės upės žiotimis)	2026-06-01	<1	<1				Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos maudykla Nr. 7 – teritorija nuo „Rugelio“ tako iki kavinės „Medūza“ (buvęs Palangos moterų paplūdimys)	2026-06-01	<1	<1				Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos maudykla Nr. 4 – teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki ribos ženkle, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys)	2026-06-01	<1	<1				Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Šiaurinė Šventosios maudykla Nr. 1 – teritorija nuo ribos ženkle, esančio nuo Šventosios uosto infrastruktūros ribos 200 m į šiaurę, iki maudyklos teritorijos ribos 910 m į šiaurę (buvęs Šventosios paplūdimys)	2026-06-01	<1	<1				Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Pietinė Šventosios maudykla Nr. 4 – teritorija nuo Elijos g. iki Mėguvos g. (buvęs Šventosios moterų paplūdimys)	2026-06-01	<1	<1				Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia

PASTABA. \*\*\* – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.