

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013-02-22 Nr. KUL4-1

PALANGA

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Palangos vaistinė.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1295.
3. Adresas Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 33.
4. Valdytojas UAB „Realinija“, Vytenio g. 46, 03229 Vilnius.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas.
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2009-11-03, Nr. KUL4-47. Taip pat objektas buvo apžiūrėtas ir užfiksuota jo būklė 2010-09-05, tikslinant vertingąsias savybes.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas _____
 - 1.1. Tūris – vieno aukšto su mansarda, trikampiu frontonu šiaurinėje dalyje ir tūriniais stoglangiais pietinėje dalyje medinis senosios vaistinės pastatas ir stačiakampio plano vieno aukšto su mansarda medinis priestatas (būklė gera); stogo forma – šlaitinis stogas (būklė gera); stogo danga – molio čerpių tipas (būklė gera); tūriniai stoglangiai Vytauto gatvės fasade, dūmtraukiai (būklė patenkinama).
 - 1.2. Medinių rąstų išorinės ir vidinės laikančios sienos (iš lauko apkaltos lentomis; būklė netyrinėta); autentiškos stačiakampės vaistinės pastato langų ir durų angos (būklė gera).
 - 1.3. Vaistinės pastato R (pagrindinis, Vytauto gatvės) fasadas – asimetrinė kompozicija, trikampiu frontonu akcentuojant šiaurinę dalį, kurioje įkomponuotas pagrindinis įėjimas (būklė gera); vaistinės pastato P fasadas – simetrijos ašį pabrėžiantis dūmtraukis ir per visą fasadą pristatytas priestatas su balkonu (būklė patenkinama); vaistinės priestato V (galinis) fasadas – drožiniais dekoruota pirmo aukšto terasa (būklė patenkinama); vaistinės pastato profiliuoti ir drožinėti pagrindinio įėjimo ir langų bei tūrinių stoglangių mediniai apvadai R fasade (būklė patenkinama); kaltinio metalo laiptų turėklai prie vaistinės R fasado (būklė patenkinama); vaistinės pietų fasado medinių balkono turėklų tipas (būklė bloga); vaistinės priestato galinio, V fasado medinė, gausiai dekoruota drožiniais terasa (būklė patenkinama), vaistinės pastato lentų apkalimo tipas bei R ir P fasadų apkalimo būdas (būklė patenkinama).
 - 1.4. Vaistinės pastato rievėtų lauko akmenų ir plytų pamatas (būklė netyrinėta); vaistinės pastato R fasade mediniai langai su tekintais staktų dekoru elementais ir pagrindinio įėjimo filinginės, dekoruotos tekintomis ir drožinėtomis detalėmis, su švieslangu, durys (išlikęs langų uždarymo mechanizmas; būklė patenkinama); medinių langų ir durų konstrukcijos tipas, varstymo būdas (nepakitęs); vaistinės pastato drožinėti sijų ir gegnių galai, vėjalentės (būklė gera); vaistinės priestato V, galinio fasado, terasos medinė konstrukcija (būklė patenkinama).
 - 1.5. Vaistinės prekybinės salės medinės kolonos su atviromis medinėmis sijomis (būklė gera); vestibulyje išlikusi medinė pertvara su durimis, įėjimo į prekybinę salę durys (būklė patenkinama); vaistinės prekybinės salės lubų plafono ornamentinė juosta (būklė patenkinama); koklių krosnis vaistinės prekybinėje salėje (būklė gera); medinė drožinėta rozetė ir iš medžio išdrožtas krokodilas (būklė gera); vaistinės vestibulio plytelių danga (būklė gera).
 3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – visuomeninė paskirtis – vaistinė su gyvenamosiomis patalpomis (paskirtis nepasikeitė).
- Vertingųjų savybių būklės pokytis – 3 (būklė nepakito); fizinės būklės pokytis – 3 (būklė nepakito), aplinkos būklės pokytis – 3 (būklė nepakito).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija Nr. 1 – Palangos vaistinės vaizdas iš Vytauto gatvės (PR); Nr. 2 – Palangos vaistinės Vytauto gatvės (R) fasadas; Nr. 3 – Palangos vaistinės Vytauto gatvės (R) fasado fragmentas; Nr. 4 – Palangos vaistinės Vytauto gatvės (R) fasado fragmentas; Nr. 5 – (R) fasado fragmentas. Langas su apvadais ir frontono dekoras; Nr. 6, 7 – Tūriniai stoglangiai Vytauto gatvės fasade; Nr. 8, 9 – (R) fasado fragmentas. Rizalito pirmo aukšto langai su mediniais dekoruotais apvadais ir sandrikais; Nr. 10 – (R) fasado fragmentas. Pirmo aukšto langai su mediniais dekoruotais apvadais; Nr. 11 – (R) fasado rizalite įkomponuotos puošnios durys su mediniais dekoruotais apvadais ir sandriku; Nr. 12, 13 – Durų filingo medinio dekoruoto elemento ir rizalito cokolio medinio apkalimo tipas; Nr. 14 – (R) fasado fragmentas; Nr. 15 – Kaltinio metalo turėklai prie įėjimo į vaistinę; Nr. 16 – Palangos vaistinės (P) fasadas; Nr. 17 – (P) fasado fragmentas; Nr. 18 – Palangos vaistinės vaizdas iš kiemo (PV); Nr. 19 – Palangos vaistinės kiemo (V) fasadas; Nr. 20 – Kiemo (V) fasado fragmentas. Fachverko konstrukcijos įėjimo priestatas; Nr. 21 – Palangos vaistinės priestatas (pietu fasadas); Nr. 22 – Palangos vaistinės priestato veranda (PV); Nr. 23 – Palangos vaistinės priestato verandos drožiniai; Nr. 24, 25 – Drožinėlių gegnių galų ir vėjalėnėlių fragmentai; Nr. 26, 27 – Pamatų fragmentai; Nr. 28 – Palangos vaistinės Vytauto gatvės fasade pritvirtinta lenta; Nr. 29 – Prie Palangos vaistinės pastatyta memorialinė lenta; Nr. 30 – Palangos vaistinės vestibulio grindų fragmentas; Nr. 31, 32 – Palangos vaistinės vestibulio fragmentas – medinė pertvara ir durys į vaistinės prekybinę salę; Nr. 33 – Palangos vaistinės prekybinės salės interjero fragmentas; Nr. 34, 35 – Palangos vaistinės interjero elementai – kokių krosnis ir iš medžio drožtas krokodilas; Nr. 36, 37 – Palangos vaistinės prekybinės salės interjero fragmentai – lubų plafono ornamentinė juosta ir metaliniai langų užraktai; Nr. 38 – Laiptų į antrą aukštą fragmentas; Nr. 39, 40, 41 – Kitose pastato patalpose išlikusių krosnių fragmentai ir židiniai; Nr. 42, 43 – Kitose pastato patalpose išlikusios rozetės; Nr. 44 – Palangos vaistinės sklype esančio sandėlio fragmentas (PR); Nr. 45 – Palangos vaistinės sklype esančio sandėlio fragmentas (PV); 9 lapai.

10. Kiti dokumentai _____, ____ lapų.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-02-22.
(metai, mėnuo, diena)

Vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Litvinienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 1 Pavadinimas: Palangos vaistinės vaizdas iš Vytauto gatvės (PR)

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 2 Pavadinimas: Palangos vaistinės Vytauto gatvės (R) fasadas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 3 Pavadinimas: Palangos vaistinės Vytauto gatvės (R) fasado fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 4 Pavadinimas: Palangos vaistinės Vytauto gatvės (R) fasado fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 5 Pavadinimas: (R) fasado fragmentas. Langas su apvadais ir frontono dekoras.

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 6, 7 Pavadinimas: Tūriniai stoglangiai Vytauto gatvės fasade

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 8,9 Pavadinimas: (R) fasado fragmentas. Rizalito pirmo aukšto langai su mediniais dekoruotais apvadais ir sandriklais.

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 10 Pavadinimas: (R) fasado fragmentas. Pirmo aukšto langai su mediniais dekoruotais apvadais.

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 11 Pavadinimas: (R) fasado rizalite įkomponuotos puošnios durys su mediniais dekoruotais apvadais ir sandriku

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 12,13 Pavadinimas: Durų filingo medinio dekoro elementas ir rizalito cokolio medinio apkalimo tipas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 14

Pavadinimas: (R) fasado fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 15

Pavadinimas: Kaltinio metalo turėklai prie įėjimo į vaistinę

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 16

Pavadinimas: Palangos vaistinės (P) fasadas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 17

Pavadinimas: (P) fasado fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 18

Pavadinimas: Palangos vaistinės vaizdas iš kiemo (PV)

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 19

Pavadinimas: Palangos vaistinės kiemo (V) fasadas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 20 Pavadinimas: Kiemo (V) fasado fragmentas. Fachverko konstrukcijos įėjimo priestatas.

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 21

Pavadinimas: Palangos vaistinės priestatas (pietų fasadas)

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 22

Pavadinimas: Palangos vaistinės priestato veranda (PV)

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 23

Pavadinimas: Palangos vaistinės priestato verandos drožiniai

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 24, 25

Pavadinimas: Drožinėų gegnių galų ir vėjalėnčių fragmentai

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 26, 27

Pavadinimas: Pamatų fragmentai

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 28 Pavadinimas: Palangos vaistinės Vytauto gatvės fasade pritvirtinta lenta

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 29 Pavadinimas: Prie Palangos vaistinės pastatyta memorialinė lenta

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 30

Pavadinimas: Palangos vaistinės vestibulio grindų fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 31, 32

Pavadinimas: Palangos vaistinės vestibulio fragmentas – medinė pertvara ir durys
į vaistinės prekybinę salę

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:

1295



Nr. 33 Pavadinimas: Palangos vaistinės prekybinės salės interjero fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 34, 35 Pavadinimas: Palangos vaistinės interjero elementai – koklių krosnis ir iš medžio drožtas krokodilas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22

Kultūros vertybės kodas:


1295



Nr. 36, 37 Pavadinimas: Palangos vaistinės prekybinės salės interjero fragmentai – lubų
plafono ornamentinė juosta ir metaliniai langų užraktai

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22



Nr. 38 Pavadinimas: Laiptų į antrą aukštą fragmentas

Fotografavo: Kristina Litvinienė

Data: 2013-02-22